E-ISSN: 2715-842X



Jurnal Inovtek seri Teknik Sipil dan Aplikasi (TeKLA)





Vol. 6, No. 1, Juli 2024 E-ISSN 2715-842X

Dewan Redaksi:

Redaktur:

Indriyani Puluhulawa

Tim Editor/ penyunting:

Zev Al Jauhari Zulkarnain Lizar Tira Roesdiana

Dian Eksana Wibowo

Mitra Bestari:

Ir. Ahmad Zaki, ST, M.Sc, Ph.D (Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) Putera Agung Maha Agung (Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta) Yayan Adi Saputro (Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara) Sigit Sutikno (Jurusan Teknik Sipil Universitas Riau)

Administrasi/ Sirkulasi:

Supianto

Alamat Redaksi/ Penerbit:

Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bengkalis Jl. Bathin Alam, Sungai Alam, Bengkalis, Riau 28711

email: tekla@polbeng.ac.id

website: http://ejournal.polbeng.ac.id/index.php/tekla

Terbit pada Bulan:

Juli dan Desember

Penanggung jawab:

Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Bengkalis

Jurnal Inovtek seri Teknik Sipil dan Aplikasi (TekLA) merupakan publikasi ilmiah online berkala yang diperuntukkan bagi peneliti yang hendak mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk studi literatur, penelitian, pengembangan, dan aplikasi teknologi. Jurnal TekLA memuat artikel terkait dengan ilmu rekayasa struktur dan material, ilmu pondasi dan tanah pendukung, rekayasa transportasi dan perkerasan jalan, rekayasa hidro dan bangunan air, manajemen konstruksi serta ilmu pengukuran dan pemetaan.

Vol. 6, No. 1, Juli 2024 E-ISSN 2715-842X

EDITORIAL

Bismillahirrahmanirrahiim,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan anugerah iman dan ilmu kepada hamba-Nya. Tak terasa tim editor Jurnal TekLA telah menuntaskan proses review dan penerbitan Volume 6 Edisi 1 di Bulan Juli 2024 ini. Tim Editor menerima beberapa makalah dari dalam dan luar Polbeng. Namun dari jumlah tersebut, hanya 9 naskah yang diterima pada edisi ini.

Dalam edisi ini, topik naskah yang ditampilkan meliputi beberapa fokus keilmuwan Teknik Sipil. Secara kuantitas, minat publikasi di kalangan civitas akademik bidang ilmu Teknik Sipil semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah naskah yang diterbitkan pada edisi kali ini sebanyak enam naskah. Meskipun demikian, Tim Editorial Jurnal TekLA bertekad meningkatkan kualitas naskah yang diterima dan menjaga proses review yang independen terhadap naskah-naskah tersebut. Lebih lanjut, tim Editorial juga menerapkan pemeriksaan kemiripan (similarity) terhadap seluruh naskah sebelum dilakukan proses review.

Tim Editorial berterimakasih kepada para reviewer eksternal yang berasal dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Berkat saran koreksi dan review yang dijalankan oleh para reviewer tersebut, maka tim dapat menuntaskan penerbitan edisi ini.

Bengkalis, 30 Juli 2024

Indriyani Puluhulawa, S.T., M. Eng Editor-in-Chief Jurnal TekLA email: indriyani p@polbeng.ac.id



Vol. 6, No. 1, Juli 2024 E-ISSN 2715-842X

DAFTAR ISI

Inventarisasi Kerusakan Jalan SDN 04 1	Damon Bengkalis Dengan Metode Po	\mathbb{C}
Menggunakan ArcGIS 10.8		
Yogi Andri Saputra, Hendra Saputra	1-10	

Studi Komparasi Eksperimental Balok Beton Bertulang Dengan Menggunakan Abaqus CAE Sebagai Perbandingan Nilai Beban Dan Lendutan Nofri Bernando, Zev Al Jauhari, Muhammad Gala Garcya 11-19

Analisis Biaya Perawatan Dan Pemeliharaan Jalan Perkerasan Lentur Di Kabupaten Bengkalis Fifi Mulya Putri, Gunawan, Mutia Lisya 20-29

Analisis Biaya Perawatan Dan Perbaikan Jembatan Baja Jembatan Sungai Kembung Luar
Syamsuriyadi, Gunawan 30-36

Optimasi Kinerja Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis Aidil Riswanda, Hendra Saputra, Mutia Lisya 37-46

Analisis Biaya Perawatan Dan Pemeliharaan Jalan Perkerasan Kaku Di Kabupaten Bengkalis Sri Wahyuni, Gunawan 47-57

Analisis Faktor Penyebab Kerusakan Jalan Menggunakan Pemetaan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Jalan Jenderal Sudirman Dumai)

Mutia Lisya, Aidil Abrar, Nurhidayah

58-65

Studi Perbandingan Nilai Beban Dan Lendutan Eksperimental Balok Beton Bertulang Dengan Tambahan Sikacim Cocrete Additive Menggunakan Abaqus Cae

Septian Rizki Andi, Zev Al Jauhari, M.Gala Garcya 66-75

Analisis Kerusakan Jalan Menggunakan Pemetaan GIS (Studi Kasus: Jalan Jenderal Sudirman Dumai)

¹Mutia Lisya, ²Aidil Abrar, ³Nurhidayah

¹Politeknik Negeri Bengkalis, Jl. Bathin Alam, Sungai Alam Bengkalis Riau ²³Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, Jl. Utama Karya Bukit Batrem Dumai Riau *mutialisya@polbeng.ac.id*

Abstrak

Kehidupan manusia sangat bergantung pada jalan. Kerusakan jalan akan mengganggu pergerakan arus lalu lintas. Analisis faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan jalan adalah langkah pertama dalam mengidentifikasi kerusakan jalan. Selama perencanaan pembangunan jalan, diharapkan perkerasan jalan tetap utuh sepanjang umur rencana. Oleh sebab itu, pelayanan konstruksi jalan yang telah menurun perlu diberikan lapis tambahan agar kembali berfungsi dengan baik sesuai dengan umur rencana. Pemetaan dengan Sistem Informasi Geografis dan dianalisis menggunakan Metode Bina Marga, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai jenis kerusakan jalan. Dari tujuan tersebut, diperlukan data primer yang didapat melalui survei lapangan untuk mengidentifikasi jenis kerusakan, lalu lintas harian, pemetaan sistem informasi geografis kerusakan jalan, dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan untuk menentukan nilai atau tingkat kerusakan, serta untuk merencanakan pemeliharaan dengan mempertimbangkan jenis kerusakan dan tingkat kerusakan. Penilaian kondisi jalan yang didapatkan dengan menggunakan Metode Bina Marga menunjukkan bahwa Jalan Sudirman Kota Dumai masih dalam kondisi baik. Keputusan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan metode perbaikan jalan yang sesuai dengan tingkat kerusakan.

Kata Kunci: Tingkat Kerusakan Jalan, Bina Marga, Sistem Informasi Geografis.

Abstract

Roads are essential to the survival of human existence. Traffic flow will be disrupted by road damage. The initial step in the identification of road damage is the analysis of the factors that cause it. It is anticipated that the road pavement will remain unaltered for the duration of the intended lifespan during the planning of road construction. Therefore, in order for road construction services that have declined to work correctly again in accordance with their anticipated life, more layers must be added to them. The objective of this investigation is to identify a variety of road damage types through the utilisation of the Bina Marga Method and Geographic Information System Mapping. In order to accomplish this objective, it is necessary to collect primary field data that can be surveyed. This data should include the type of damage, daily traffic, geographic information systems, and documentation images. Once the aforementioned data has been collected, data analysis can be conducted to ascertain the value or severity of the damage, as well as to plan maintenance based on the nature and severity of the damage. The Bina Marga Method's road condition assessment results indicate that Jalan Sudirman in Dumai City is still in acceptable condition. This decision can serve as a foundation for determining the most suitable road restoration method based on the extent of the damage.

Keywords: Road damage, Bina Marga, Geographic Information System.

1. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia bergantung pada jalan sebagai salah satu prasana yang menunjang aksesibilitas. Kerusakan jalan dapat menyebabkan terganggunya arus lalu lintas. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan kerusakan jalan, kita harus menganalisis faktorfaktor yang menyebabkan kerusakan jalan. Analisis kerusakan jalan mencakup berbagai faktor, seperti arus lalu lintas, perencanaan tebal perkerasan, perencanaan campuran (Jobmix), pemilihan bahan, proses pelaksanaan dilapangan, kualitas pelaksanaan, kondisi lingkungan, atau kombinasi dari faktor-faktor ini.

Jalan adalah prasarana transportasi yang sangat penting untuk memfasilitasi pergerakan arus lalu lintas. Akibatnya, kerusakan jalan memiliki efek yang besar terhadap arus lalu lintas. Kerusakan jalan dapat dianalisis untuk mengetahui sumber penyebabnya dan pilihan solusi penanganan [1]. Secara umum kerusakan jalan terjadi akibat beberapa faktor yakni usia rancangan jalan yang sudah lewat, terdapat genangan air yang terdapat pada permukaan jalan yang tidak dapat dialirkan karena sistem drainase yang buruk, dan beban lalu lintas yang melewati batasan dapat mengakibatkan umur guna jalan lebih sebentar dari yang sudah direncanaan [2]. Rencana awal yang salah, pengawasan dilapangan yang buruk, pelaksanaan pekerjaan yang bertolak belakang

atau tidak sesuai dengan perencanaanan menjadi penyebab kerusakan jalan. Selain itu. penvebabnya iuga mencakup prioritas penanganan yang kurang tepat, keterlambatan pengeluaran anggaran, dan biaya pemeliharaan vang rendah. Selain itu keadaan kondisi lingkungan dan curah hujan yang tinggi, serta kualitas bahan dalam pembuatan jalan yang tidak sesuai spesifikasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kerusakan jalan [3]. Faktorfaktor lain yang menyebabkan kerusakan jalan adalah kondisi saluran air atau drainase yang tidak beroperasi dengan maksimal serta besarnya volume lalu lintas yang disebabkan oleh pembangunan pemukiman dan pusat kegiatan seperti pendidikan dan ekonomi [4].

Salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan kegiatan masyarakat di suatu wilayah adalah ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai, yang memungkinkan kegiatan sosial dan ekonomi [5]. Karena hal tersebut, selain harus direncanakan dengan tepat, jalan juga harus dipelihara dengan baik agar dapat menampung peningkatan lalu lintas selama umur rencana.

Pemetaan kerusakan jalan dengan menggunakan bantuan sistem informasi geografis diharapkan dapat membatu untuk memetakan lokasi kerusakan jalan sehingga rencana pemeliharaan jalan dapat dilakukan secara terarah dan tepat sasaran.

2. METODE

Metode Bina Marga (BM) digunakan dalam menentukan kerusakan jalan pada penelitian ini, dimana jenis kerusakan ditentukan secara visual dilapangan melalui survei primer. Jenis kerusakan yang diperhatikan diantaranya adalah lubang, kekasaran permukaan, retak, tambalan, alur, dan amblas, kondisi jalan dihitung dengan menggabungkan semua angka dan nilai untuk masing-masing kondisi kerusakan. Urutan prioritas dari kondisi jalan adalah fungsi dari nilai kondisi jalan dan kelas arus lalu lintas harian rata-rata (LHR), yang dapat dihitung mengunakan rumus sebagai berikut:

UP = 17 – (Kelas LHR + Nilai Kondisi Jalan)

Tabel 1. Tabel LHR dan Nilai Kelas Jalan

LHR (smp/perhari)	Nilai kelas jalan
<20	0
20-50	1
50-200	2
200-500	3
500-2000	4
2000-5000	5
5000-20000	6
20000-50000	7
>50	8

Hasil penilaian urutan prioritas berdasarkan metode Bina Marga dapat digunakan untuk menentukan peringkat kondisi jalan ruas jalan tersebut serta penanganannya:

- 1. Peringkat nilai kerusakan (0 s/d 3), menunjukkan bahwa jalan harus menjadi bagian dari program peningkatan.
- 2. Peringkat nilai kerusakan (4 s/d 6), menunjukkan bahwa jalan memerlukan pemeliharaan berkala.
- 3. Peringkat nilai kerusakan (>7), menunjukkan bahwa jalan dapat dimasukkan ke dalam pemeliharaan rutin.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan pada tahun 2022. Hasil menunjukkan bahwa beberapa bagian jalan Sudirman masih dalam kondisi baik dan membutuhkan pemeliharaan rutin. Berikut rekapitulasi nilai kondisi jalan menggunakan metode Bina Marga untuk jalan Sudirman Kota Dumai arah Bundaran.

Tabel 2. Rekapitulasi Kerusakan Jalan Sudirman Arah Bundaran

Stationing	Jenis Kerusakan	Nilai Prioritas	Cara Penanganan
0 + 000 - 0 + 050	Tambalan	7	Pemeliharaan Rutin
	Pelepasan Butir		

Stationing	Jenis Kerusakan	Nilai Prioritas	Cara Penanganan	Stationing	Jenis Kerusakan	Nilai Prioritas	Cara Penanganan
	Retak memanjang			0 + 600 -	Pelepasan Butir		
	Retak			0 + 600 - 0 + 650	Tambalan		
0 + 050 -	Melintang Tambalan	7	Pemeliharaan Rutin		Pelepasan Butir		
0 + 100		/	rememaraan Kum	0 + 650 -	Tambalan	8	Pemeliharaan Rutin
	Retak memanjang Retak Melintang			0 + 700 0 + 700 -	Pelepasan Butir		
	Pelepasan Butir			0 + 750 0 + 750 0 + 750	Tambalan	9	Pemeliharaan Rutin
0 + 100 -	Tambalan	8	Pemeliharaan Rutin	0 + 800	Tambalan	8	Pemeliharaan Rutin
0 + 150	Pelepasan	Ü	T ememoratin reasin	0 + 000	Pelepasan Butir		
	Butir Lubang			0 + 800 - 0 + 850	Pelepasan Butir	8	Pemeliharaan Rutin
0 + 150 - 0 + 200	Pelepasan Butir	8	Pemeliharaan Rutin		Tambalan Lubang		
	Tambalan			0 + 850 -	Tambalan	8	Pemeliharaan Rutin
0 + 200	Lubang			0 + 900	Pelepasan		
0 + 200 - 0 + 250	Pelepasan Butir	9	Pemeliharaan Rutin		Butir		
0 + 250 - 0 + 300	Lubang	9	Pemeliharaan Rutin	0 + 900 - 0 + 950	Pelepasan Butir	8	Pemeliharaan Rutin
0 + 300 - 0 + 350	Lubang	8	Pemeliharaan Rutin		Tambalan Lubang		
	Tambalan Pelepasan			0 + 950 - 1 + 000	Tambalan	8	Pemeliharaan Rutin
0 + 350 -	Butir	0	.	1 4 000	Pelepasan Butir		
0 + 400	Tambalan Pelepasan	8	Pemeliharaan Rutin	1 + 000 - 1 + 050	Tambalan	9	Pemeliharaan Rutin
	Butir Lubang			1 + 050 - 1 +100	Pelepasan Butir	8	Pemeliharaan Rutin
0 + 400 - 0 + 450	Pelepasan Butir	9	Pemeliharaan Rutin		Tambalan Lubang		
	Lubang			1 + 100 -	_	0	D 1'1 D.
	Tambalan			1 + 150	Tambalan	8	Pemeliharaan Rutin
0 + 450 - 0 + 500	Pelepasan Butir	9	Pemeliharaan Rutin		Pelepasan Butir		
	Lubang			1 + 150 -	Lubang		
0 + 500 - 0 + 550	Pelepasan Butir	8	Pemeliharaan Rutin	1+130-	Tambalan Pelepasan	8	Pemeliharaan Rutin
0 + 550	Tambalan				Butir		
0 + 550 - 0 + 600	Tambalan	8	Pemeliharaan Rutin	1 + 200 - 1 + 250	Tambalan	8	Pemeliharaan Rutin

Pelepasan

Butir

Tambalan

2 + 100

2 + 100 -

2 + 150

8

Stationing	Jenis Kerusakan	Nilai Prioritas	Cara Penanganan	Stationing	Jenis Kerusakan	Nilai Prioritas	Cara Penanganan	
1 + 250 - 1 + 300	Pelepasan Butir Pelepasan Butir Tambalan	8	Pemeliharaan Rutin	2+150 - 2+200 2+200 - 2+250	- Tambalan Pelepasan Butir	8	Pemeliharaan Rutin	
1 + 300 - 1 + 350	Tambalan	9	Pemeliharaan Rutin	2 + 250 -	Tambalan	8	Pemeliharaan Rutin	
1 + 350 - 1 + 400	Lubang Tambalan	8	Pemeliharaan Rutin	2 + 300	Pelepasan Butir Lubang	Ü	1 cmcmaraun raum	
1 + 400 - 1 + 450	Pelepasan Butir Tambalan	8	Pemeliharaan Rutin	2 + 300 - 2 + 350	Pelepasan Butir Tambalan	8	Pemeliharaan Rutin	
	Pelepasan Butir Retak Melintang	9	Pemeliharaan Rutin	2 + 350 - 2 + 400	Tambalan Lubang Pelepasan	8	Pemeliharaan Rutin	
1 + 450 - 1 + 500	Tambalan	9	Pemeliharaan Rutin	2 + 400 -	Butir			
1 + 500 - 1 + 550	Tambalan	9	Pemeliharaan Rutin	2 + 450	Tambalan	9	Pemeliharaan Rutin	
1 + 550 - 1 + 600	Pelepasan Butir	9	Pemeliharaan Rutin	2 + 450 - 2 + 500	Tambalan	9	Pemeliharaan Rutin	
1 + 600 - 1 + 650	Tambalan	9	Pemeliharaan Rutin	2 + 500 - 2 + 550	Tambalan	9	Pemeliharaan Rutin	
1 + 650 - 1 + 700	Pelepasan Butir	9	Pemeliharaan Rutin	2 + 550 - 2 + 600	Tambalan	8	Pemeliharaan Rutin	
1 + 700 - 1 + 750	Pelepasan Butir	9	Pemeliharaan Rutin	2 + 600 -	Pelepasan Butir	_		
1 + 750 - 1 + 800	Tambalan	9	Pemeliharaan Rutin	2 + 650	Tambalan Retak	7	Pemeliharaan Rutin	
1 + 800 - 1 + 850	Pelepasan Butir	9	Pemeliharaan Rutin		Melintang Pelepasan			
1 + 850 - 1 + 900	Lubang	8	Pemeliharaan Rutin	2 + 650 -	Butir			
	Pelepasan Butir			2 + 700 2 + 700	Tambalan	9	Pemeliharaan Rutin	
	Tambalan			2 + 750	Tambalan	9	Pemeliharaan Rutin	
1 + 900 - 2 + 000	Pelepasan Butir	9	Pemeliharaan Rutin	2 + 750 - 2 + 800	Tambalan	9	Pemeliharaan Rutin	
2 + 000 - 2 + 050	Pelepasan Butir	9	Pemeliharaan Rutin	Rekani	tulasi dari	hasil ana	alisis kerusakan	
	Pelepasan Butir	9	Pemeliharaan Rutin	jalan berd	lasarkan m	etode Bin	a Marga untuk	
	Lubang			•			rah Gelanggang	
2 + 050 -	Tambalan	9	Pemeliharaan Rutin	adalah sebagai berikut.				

Tabel 3. Rekapitulasi Kerusakan Jalan Sudirman Arah Gelanggang

Pemeliharaan Rutin

Stationing	Jenis Kerusakan	Nilai Prioritas	Cara Penanganan	Stationing	Jenis Kerusakan	Nilai Prioritas	Cara Penanganan
0 + 000 - 0 + 050	Retak Memanjang Lubang	9	Pemeliharaan Rutin		Lubang Retak Memanjang		
0 + 050 - 0 + 100	Pelepasan Butir	7	Pemeliharaan Rutin		Retak Melintang		
	Lubang Retak			0 + 550 - 0 + 600	Tambalan	9	Pemeliharaan Rutin
	Memanjang Retak			0 + 600 -	Lubang Tambalan	9	Pemeliharaan
0 . 100	Melintang		D 111	0 + 650	Tambalan	9	Rutin
0 + 100 - 0 + 150	Tambalan	8	Pemeliharaan Rutin	0 + 650 - 0 + 700	Tambalan	8	Pemeliharaan Rutin
0 + 150 - 0 + 200	Lubang Pelepasan Butir Retak Melintang	7	Pemeliharaan Rutin		Lubang Pelepasan Butir Retak Memanjang		
	Retak Memanjang			0 + 700 - 0 + 750	Lubang	8	Pemeliharaan Rutin
	Lubang Pelepasan Butir				Tambalan Retak Melintang		
0 + 200 - 0 + 200	Tambalan	8	Pemeliharaan Rutin	0 + 750 - 0 + 800	Tambalan	8	Pemeliharaan Rutin
0 + 250 - 0 + 300	Pelepasan Butir Lubang Pelepasan	7	Pemeliharaan Rutin		Retak Memanjang Retak Melintang Lubang		
	Butir Retak Memanjang Retak Melintang			0 + 800 - 0 + 850	Tambalan Lubang Pelepasan	7	Pemeliharaan Rutin
0 + 300 - 0 + 350	Tambalan Lubang	9	Pemeliharaan Rutin		Butir Retak Melintang		
0 + 350 -	Tambalan	8	Pemeliharaan		Retak Memanjang		
0 + 400	Pelepasan Butir	O	Rutin	0 + 850 - 0 + 900	Lubang	7	Pemeliharaan Rutin
0 + 400 - 0 + 450	Pelepasan Butir Lubang Tambalan	8	Pemeliharaan Rutin		Retak Melintang Retak Memanjang Pelepasan		
0 + 450 - 0 + 500	Tambalan	9	Pemeliharaan Rutin		Butir Tambalan		
	Lubang			0 + 900 -	Tambalan	8	Pemeliharaan
0 + 500 - 0 + 550	Tambalan	8	Pemeliharaan Rutin	0 + 950	Lubang		Rutin

Stationing	Jenis Kerusakan	Nilai Prioritas	Cara Penanganan	Stationing	Jenis Kerusakan	Nilai Prioritas	Cara Penanganan
0 + 050	Pelepasan Butir		D121	1 + 800 - 1 + 850	Tambalan	9	Pemeliharaan Rutin
0 + 950 - 1 + 000	Pelepasan Butir Lubang	8	Pemeliharaan Rutin	1 + 850 - 1 + 900	Lubang Tambalan	9	Pemeliharaan Rutin
1 + 000 -	Retak Memanjang Tambalan	9	Pemeliharaan	1 + 900 - 1 + 950	Lubang Tambalan	9	Pemeliharaan Rutin
1 + 050 1 + 050 -	Lubang Pelepasan		Rutin Pemeliharaan	1 + 950 - 2 + 000	Lubang Tambalan	8	Pemeliharaan Rutin
1 + 100 $1 + 100$	Butir Tambalan	9	Rutin Pemeliharaan Rutin	2 + 000	Retak Memanjang		Kuun
1 + 150	Pelepasan Butir				Retak Melintang Lubang		
1 + 150 - 1 + 200 - 1 + 200 -	Tambalan	9	Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan	2 + 000 - 2 + 050	Lubang	7	Pemeliharaan Rutin
$ \begin{array}{r} 1 + 250 \\ 1 + 250 - \\ 1 + 300 \end{array} $	Tambalan Lubang	9	Rutin Pemeliharaan Rutin		Tambalan Pelepasan Butir		
1 + 300 - 1 + 350 1 + 350	Pelepasan Butir	9	Pemeliharaan Rutin	2 + 050	Retak Melintang		D 13
1 + 350 - 1 + 400	Lubang Pelepasan Butir	8	Pemeliharaan Rutin	2 + 050 - 2 + 100	Retak Melintang Retak Memanjang	8	Pemeliharaan Rutin
1 + 400 - 1 + 450	Tambalan Tambalan	9	Pemeliharaan Rutin	2 + 100 - 2 + 150	Tambalan Tambalan	8	Pemeliharaan Rutin
1 + 450 - 1 + 500 - 1 +	Tambalan Pelepasan	9	Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan	2 + 130	Retak Melintang		Rutin
1 + 550 $1 + 550 - 1 + 600$	Butir Pelepasan Butir	9	Rutin Pemeliharaan Rutin	2 + 150 - 2 + 200	Retak Memanjang	10	Pemeliharaan Rutin
1 + 600 - 1 + 650	Tambalan Lubang	9	Pemeliharaan Rutin	2 + 200 $2 + 200 - 2 + 250$	Pelepasan Butir	7	Pemeliharaan Rutin
1 + 650 - 1 + 700	Tambalan Pelepasan	8	Pemeliharaan Rutin		Lubang Tambalan Retak		
1 + 700 - 1 + 750	Butir Lubang Tambalan	9	Pemeliharaan Rutin	2 + 250 -	Melintang Retak Memanjang Retak	-	Pemeliharaan
1 + 750 - 1 + 800	Tambalan Lubang	9	Pemeliharaan Rutin	2+300	Memanjang Retak Melintang Pelepasan Butir	7	Rutin

Stationing	Jenis Kerusakan	Nilai Prioritas	Cara Penanganan
2 + 300 -	Tambalan Tambalan	8	Pemeliharaan
2 + 350	Retak	o	Rutin
	Memanjang Retak		
2 + 350 - 2 + 400	Melintang Retak Melintang	7	Pemeliharaan Rutin
	Tambalan Pelepasan Butir		
2 + 400 - 2 + 450	Tambalan	9	Pemeliharaan Rutin
2 + 450 - 2 + 500	Tambalan	7	Pemeliharaan Rutin
	Retak Melintang Retak Memanjang Pelepasan Butir		
2 + 500 - 2 + 550	Tambalan	7	Pemeliharaan Rutin
	Retak Melintang Pelepasan Butir		
2 + 550 - 2 + 600	Tambalan	7	Pemeliharaan Rutin
2 + 600 - 2 + 650	Pelepasan Butir Retak Melintang Retak Memanjang Retak Melintang Retak	7	Pemeliharaan Rutin
2 + 650 - 2 + 700	Memanjang Pelepasan Butir Tambalan	8	Pemeliharaan Rutin
	Lubang Pelepasan Butir		
2 + 700 - 2 + 750	Tambalan Pelepasan Butir	8	Pemeliharaan Rutin

Stationing	Jenis	Nilai	Cara
	Kerusakan	Prioritas	Penanganan
2 + 750 -	Pelepasan	8	Pemeliharaan
2 + 800	Butir		Rutin
	Tambalan		

Metode Alternatif Penanganan Bina Marga

Hasil analisis Bina Marga menunjukkan bahwa jalan Jenderal Sudirman masih dalam kondisi baik dan membutuhkan pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin adalah perawatan dan perbaikan kerusakan jalan dengan kondisi pelayanan yang stabil.

Biaya Penanganan

Dilakukan pengisian retakan dengan asumsi kedalaman 10 mm (0,01 m) untuk kerusakan retak kulit buaya yang memanjang dan melintang, didapat volume kerusakannya adalah sebagai berikut.

Vol =
$$100,54 \times 0,01$$

= $1,0054 \text{ m}^3$

Kerusakan berlubang, tambalan, dan tambalan galian utilitas, penambalan parsial dilakukan untuk pelepasan butir dan alur. Kedalaman kerusakan berkisar antara 1-2 inci, atau 0,0254 m hingga 0,0508 m, didapat volume kerusakannya adalah sebagai berikut.

Menurut Analisa Harga Satuan Bina Marga tahun 2022 harga satuan untuk pengisian retakan Rp.37.830,85/liter dan untuk penambalan parsial Rp.657.697,22/m'. Total biaya penanganan kerusakan pada jalan Sudirman dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 4. Jumlah biaya penanganan kerusakan

Lokasi Jumlah Harga

Jenis Penanganan	Jalan Sudirman	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
Pengisian Retakan	1.005,40	37.830	38.035.136
Penambalan Parsial	294,71	657.697	193.829.947
,	Total		231.865.084

Hasil dan Analisis Peta Kerusakan

Kemudian data visual dari kerusakan jalan dipetakan menggunakan system informasi geografis untuk memudahkan pendataan lokasi serta jenis kerusakan jalan yang terjadi. Visualisasi dari jenis kerusakan tersajikan dalam peta yang diolah dalam system infomasi geografis. Hasil dari pemetaan kerusakan jalan jenderal sudirman di kota Dumai dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. STA 0+000 s/d 0+050 Jalur Arah Bundaran

Berdasarkan hasil peta kerusakan jalan jenderal sudirman kota dumai STA 0+000 s/d 0+050 jalur arah bundaran dengan nilai prioritas 7 mengalami kerusakan tambalan, pelepasan butir, retak memanjang dan retak melintang.

4. KESIMPULAN

Jalan Sudirman mengalami berbagai jenis kerusakan, termasuk berlubang (potholes), tambalan dan tambalan galian utilitas (patching and utility cut patching), retak memanjang / melintang (longitudinal / transfersal cracks), alur (rutting), dan pelepasan butiran (raveling/weathering).

Berdasarkan Metode Bina Marga Hasil nilai kondisi jalan jalan Sudirman masih dalam keadaan baik. Faktor-faktor penyebab kerusakan yang terjadi karena tingginya volume lalu lintas, iklim, kurangnya perawatan dan pemeliharaan. Jalan Sudirman Kota Dumai memerlukan perbaikan dan perawatan rutin. Hasil dari pemetaan sistem informasi geografis akan menyampaikan informasi mengenai data-data kerusakan jalan jenderal sudirman yang disajikan dalam bentuk tampilan peta interaktif sehingga ini dapat menjadi nilai tambah pelayanan kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. Candra, "ANALISIS KERUSAKAN DAN STRATEGI PENANGANAN RUAS JALAN SULTAN SULAIMAN KOTA SAMARINDA," *J. Keilmuan dan Apl. Tek. Sipil*, vol. 11, no. 2, 2020.
- [2] I. Wirnanda, R. Anggraini, and M. Isya, "Analisis Tingkat Kerusakan Jalan Dan Pengarunya Terhadap Kecepatan Kendaraan," *J. Tek. Sipil*, vol. 1, no. 3, pp. 617–626, 2018.
- [3] H. Novianto and T. Wartini, "Analisis Tingkat Kerusakan Jalan Rigid dengan Metode Pavement Condition Index (PCI) dalam Penanganan Upaya Perbaikan," *J. Tek. Sipil Univ. Islam Lamongan*, vol. 5, no. 1, pp. 404–409, 2020, [Online]. Available:
 - http://www.jurnalteknik.unisla.ac.id/inde x.php/CVL/article/view/411%0Ahttp://www.jurnalteknik.unisla.ac.id/index.php/CVL/article/view/411/298.
- [4] UNODC, "ANALISIS KERUSAKAN JALAN MENGGUNAKAN APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI KECAMATAN KARTASURA," *Mona Patricia*, vol. 7, 2018.
- [5] M. S. Lauryn *et al.*, "GIS Tingkat Kerusakan Ruas Jalan," vol. 6, no. 1, pp. 20–31, 2019.